



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo León, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0018-43	FECHA:	22/02/2024



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc 26



2.1 Sustitución soporte metal por metal



4.1 sustitución de plancha de metal



5.1 Sustitucion puerta de metal



6.1 Sustitución de balcones





7.1 Reparación de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta.




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público






**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**






PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo León, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0018-43	FECHA:	22/02/2024



8.1 Reparación de de muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

