



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS CHORROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHORROS, LOS AMATES, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0021-43	FECHA:	26/04/2024




Cubierta de lámina y sustitución de lámina troquelada




Estructura de techo de metal por metal




Estructura de techo de madera por metal.



sustitución de vidrios y mantenimiento a estructura de metal



Sustitución de torta de concreto por cerámico



Pin-tura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS CHORROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHORROS, LOS AMATES, IZABAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0021-43	FECHA:	26/04/2024



Sustitución de inodoros



Reparación de drenaje, aguas negras



Reparación de sistema eléctrico

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

