



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0022-43	FECHA:	20/09/2024



Sustitución de lamina por troquelada alucin calibre 26



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Reparación de piso de torta de cemento



Sustitución de inodoro



Repello en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelly Escobar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

