



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA SANTA ISABEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0022-43	FECHA:	4/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: REPARACION DE TORTA DE CEMENTO



Foto 4: SUSTITUCION DE SANITARIOS E INSTALACION DE AZULEJO




Foto 5: REPELLO EN MURO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelly Escobar

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

