



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Barrio El Pozón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pozón, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0024-43	FECHA:	29 de Febrero de 2024



Foto 1: Sustrucion de porton de metal.



Foto 2: Sustrucion de lamina por lamina troquelada.



Foto 3: Sustrucion de puertas de servicio de sanitarios.



Foto 4: Sustruciones de Balcones de metal.



Foto 5: Sustrucion de lamina por lamina troquelada y soporte de estructura de madera por metal.



Foto 6: Sustrucion de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Barrio El Pozón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pozón, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0024-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8: Sustitucion de Inodoros



Foto 9: Cambio de piso de torta por granito






Foto 10:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público