

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Filo de Mojanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0113-45	FECHA:	15/03/2024



Inodoro



Muro Perimetral



Puertas



Techo



Puerta de Módulo




Ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodrigo Pérez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Filo de Mojanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0113-45	FECHA:	15/03/2024





Sustitución de Piso



Sustitución Lámina troquelada de zinc




Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo Perez Ramirez



Firma y sello del Presidente de la OPP

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público