




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BASAS, LOS AMATES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0383-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Galera pila de Párvulos bases de Cemento, Costanera, lámina.



Reparación de Galera, Galera de pila de Primaria




Sustitución de dos puertas



Reparación de piso torta de concreto



Mantenimiento a portones de metal



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Tania Martinez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BASAS, LOS AMATES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0383-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024

	
<p>Sustitución de accesorios deposito de agua</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Tania Martinez z</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

