



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0384-43	FECHA:	26 de abril del 2024



Foto 1. Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2. Sustitucion de estructura de soporte de matal por metal



Foto 3. Sustitucion de canales pvc por pvc y bajadas de agua pluvial



Foto 4. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5. sustitucionde tuberia pvc libea principal de aguas negras



Foto 6. Sustitucion de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0384-43	FECHA:	26 de abril del 2024



Foto 7. Sustrucion de plafonera




Foto 8. Sustrucion de interruptores



Foto 9. sustitucion de tomacorriente doble



Foto 10. Sustrucion de flipones



Foto 11. Sustrucion de tablero



Foto 12. Sustrucion de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

