



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0385-43	FECHA:	22/02/2024



Sustitución de lamina por lamina troquelada



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Mantenimiento a balcones de metal



Reparación de muro perimetral de block



Fabricación de balcones de hierro en ventanas



Mano de obra especializada (Albañilería, herrería, electricidad y plomería)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aleyda Mejía*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

