

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0386-43	FECHA:	11/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina aluzinc



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

