



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEPEMECHINES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0391-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Instalación de balcones.



reparación de piso, torta de cemento.



Pintura Muros Interiores y Exteriores del Centro Educativo.



Sustitución de Inodoros.



Reparación de Muro Perimetral.



Instalación de azulejo para impermeabilizar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

*Duyk*

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

