



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BEATRIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0396-43	FECHA:	26/04/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS DE METAL Y SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 4 : SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sandra Martínez*

Firma y sello del Presidente de la ODP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

