



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CHALEN IPIÑA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0398-43	FECHA:	22/02/24



SUSTITUCION DE TECHO DE AULAS



SUSTITUCION TECHO DE COCINA



SUSTITUCION PISO DE GRANITO



FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES





FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE METAL



SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  






### REGISTRO FOTOGRÁFICO

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CHALEN IPIÑA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0398-43	FECHA:	22/02/24



SUSTITUCION DE CHIMENEA DE CONCRETO



INSTALACION DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



SUSTITUCION DE PILA DE DOS LAVADEROS



REPELLO EN MURO



SELLADO DE GRIETAS EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

