



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lorenzo Rafael Montufar Aparicio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacamayo, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0399-43	FECHA:	26/04/2024




Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Sustitución de puerta



Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Reparación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lorenzo Rafael Montufar Aparicio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacamayo, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0399-43	FECHA:	26/04/2024



Sustitución de cerámico



Sustitución de canales. Se sustituye por pintura de dos aulas según acta No. 10-2024



Reparación de cuneta de concreto



Pintura de muros exteriores e interiores



Sustitución de baño




Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lorenzo Rafael Montufar Aparicio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacamayo, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0399-43	FECHA:	26/04/2024



Sustitución de tubería principal




Sustitución de llaver de chorro




Sustitución de focos ahorradores



Sustitución de plafoneras




Sustitución de interruptores simples




Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lorenzo Rafael Montufar Apar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacamayo, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0399-43	FECHA:	26/04/2024



Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Sustitución de depósito de agua 1100 lt




Reparación de cisterna de concreto



Sustitución de bomba de agua



Sustitución de pila de cemento de dos lavadores



Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

