



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPO TRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0401-43	FECHA:	10/04/2024




Sustitución de Lámina





Sustitución de Piso de Granito



Reparación de Banqueta de Concreto



Reparación Sistema Eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dayri Galdámez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

