




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPO TRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0401-43	FECHA:	5/06/2024




**Sustitución de Lámina**





**Sustitución de Piso de Granito**



**Reparación de Banqueta de Concreto**



**Reparación Sistema Eléctrico**



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dayri Galdoámez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

