



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versió

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Juan de Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0407-43	FECHA:	23/04/2024



canales y bajadas de agua puvial: canales



Pintura de muro interiores y exteriores



Puertas de metal: sustitucion de puertas



Ventanas: sustitucion de vidrios



Sustitucion de inodoros



sustitucion de plancha de metal y chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Idania Vásquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

