



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN DE PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0407-43	FECHA:	10/07/2024




Canales y bajadas de agua pluvial: canal



Pintura de muro interiores y exteriores




Puertas de metal sustitución de puertas



Ventanas Sustitución de vidrios



Sustitución de Inodoros



Sustitución de plancha de metal y chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Idania Vasquez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Alano*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

