



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOCA ANCHA LOS AMATES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0411-43	FECHA:	12/08/2024



PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



PINTRA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO A PISO CERAMICO



SUSTIRUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO A PISO CERAMICO





MANTENIMIENTO A LAMINA(LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



MANTENIMIENTO A LAMINA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOCA ANCHA LOS AMATES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0411-43	FECHA:	27/08/2024




MANTENIMIENTO A LAMINA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



MANTENIRNTO A LAMINA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



SUSTITUCION DE PORTONES DE INGRESO



SUSTITUCION DE PORTONES DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

