



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0419-43	FECHA:	12/07/2,024



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



SUSTITUCIONES DE BALCONES DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vidalía O. Pérez Villanueva
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0419-43	FECHA:	12/07/2024





MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS.



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vidalia O. Pérez Villandeva

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

