



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Bálsamo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0420-43	FECHA:	20/09/2024




Foto1: Sustitución de cubierta de lámina



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metalica



Foto 3: Instalación de puerta de metal (Cocina)



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones metálicos (Cocina)



Foto 5: Sustitución de torta de cemento



Foto 6: Instalación de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR de Familia



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

