



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA FRANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0424-43	FECHA:	27/09/2024



Sustitución de lamina por lamina troquelada



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



sustitución de puerta



sustitución balcon de ventanas



Pintura en muros exteriores e interiores



Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anjelita Garza Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA FRANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0424-43	FECHA:	27 de septiembre de 2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: Sustitución de piso



Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 4: Accesorios en baños




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anauleta Garcia Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

