



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E:O:R:M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Francia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0424-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Sustitucion de puerta



Sustitucion de balcon de ventana



Pintura en muros exteriores e interiores



Sustitucion de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anacleta Garcia Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA FRANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0424-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: Sustitución de piso



Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 4: Accesorios en baños




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anacleto Garcia Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

