



Ministerio de Educación
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jubuco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0428-43	FECHA:	09/08/2024



FOTO 1. sustitución de lámina de zinc por lámina troquelada aluzinc calibre 26



2.1 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



3.1 Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zuleyuisa Zaccarias

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

