



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0430-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Sustitución de Lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de puertas de metal



Foto 3: Sustitución balcon de ventanas



Foto 4: Sustitucion de porton



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block y malla



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jaime Mad...*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

