



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0430-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de Lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de puertas de metal



Foto 3: Sustitución balcon de ventanas



Foto 4: Sustitución de porton



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block y malla



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jaime Madrid
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

