



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Playa Dorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0440-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Ligado y Pintado de puertas aula, sanitarios bodega de las mismas medidas y dimensiones



Foto 2: Reparación de Estructura en baños de Niñas



Foto 3: Cambio de estructura metálica de las divisiones de los sanitarios de varones y puertas



Foto 4: Cambios de Puertas



Foto 5: Cambio de Balcon tipo Reja.



Foto 6: Cambio de lámina troquela y costatera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rosa Aguilar C.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	--	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Playa Dorada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0440-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 7: Cambio de Portón hacia el Lago



Foto 8: Cambio de Portón Principal, frente a cinta asfáltica



Foto 9: Cambio de lámina en escenario



Foto 10: Ligado y pintado de Balcones de muro perimetral de orilla del lago



Foto 11: Cambio de Lámina en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosa Aguilar e.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

