



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO  X


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0447-43	FECHA:	20/02/2024





1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



19.8 INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo

