



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0455-43	FECHA:	29/05/2024



Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26




Reparación de planchas de concreto de patio



sustitución de torta de concreto



Repello en muro



Cernido en muro



Reparación de cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marta Erlinda Aguilar Mendoza*

Firma y sello del Presidente de la COPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0455-43	FECHA:	29/05/2024



Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Reparación de torta de concreto



Sustitución de torta de concreto por ceramica



Cuneta de concreto



pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Ervinda Ovalora  
Firma y sello del Presidente de la OBF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Chino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0455-43	FECHA:	25/05/2024



Sustitucion de canal de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

*Marta Estelinda Ovalo*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

