



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de Río Banco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0456-43	FECHA:	21/02/2024




Mantenimiento a estructura de puerta



Sustitución de chapa



Sustitución de portón de metal



Sustitución de balcón de metal



Sustitución de accesorios de inodoro



Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gladis Rodríguez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de Río Banco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0456-43	FECHA:	21/02/2024



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Reparación de sistema eléctrico



Sustitución de depósito de agua



Sustitución de estufa rural



Sustitución de pila de Cemento



Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eradis Rodríguez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

