



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de Río Banco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0456-43	FECHA:	del 07/05/2024 al 09/05/2024.



Mantenimiento a estructura de puerta



Sustitución de chapa




Sustitución de portón de metal



Sustitución de balcón de metal



Sustitución de accesorios de inodoro



Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Grady Rodriguez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de Río Banco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0456-43	FECHA:	del 24/04/2024 al 14/06/2024



Reparación de muro perimetral



Reparación de sistema eléctrico



Sustitución de depósito de agua



Sustitución de estufa rural



Sustitución de pila de cemento



Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gradis Rodriguez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

