



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0461-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto1: REMOZAMIENTO ESTRUCTURAL EN AREA DE BAÑOS, SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 4: SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 5: SUSTITUCIO DE PUERTA



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bianca Lidia Méndez Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público









**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0461-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Blanca Lidia Méndez Ramírez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

