



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 05 - 0461 - 43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: REMOZAMIENTO ESTRUCTURAL EN ÁREAS DE BAÑO, SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Lidia Méndez Romo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 05 - 0461 - 43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 2: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Lidia Méndez Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público