



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tarros, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0464-43	FECHA:	23 de agosto del 2024



Foto 7. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8. Sustitución de inodoro




Foto 9. Reparación de cocina

Foto 5. Sustitución de inodoro

Foto 6. Sustitución de puertas de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Melmi Cardona*

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tarros, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0464-43	FECHA:	23 de agosto del 2024



Foto 1. Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3. Mantenimiento a estructura (Lijado y aplicación de pintura)



Foto 4. Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 5. Sustitución de ventana de metal más vidrio



Foto 6. Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Melmi Cardona*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

