



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPALITO, LOS AMATES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0466-43	FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2024




5.6 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



6 PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y SUS INTERIORES



20.10 SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADORES



1 CUBIERTA DE LAMINA Y 2 ESTRUCTURA DE TECHO



4.3 SUSTITUCION DE PUERTAS 10.3 SUSTITUCION DE INODOROS



12 MANTENINMENTO DE PORTONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y regular el número de hojas.

Elida Garcia

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISPALITO, LOS AMATES IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0466-43	FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2024



REPARACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO

Empty space for notes or observations.

Empty space for notes or observations.

Empty space for notes or observations.

Empty space for notes or observations.

Empty space for notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

