



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Nueva del Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva del Norte, Los Amates, Izabal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0470-43	FECHA:	21/03/2024



FOTO 1. sustitución de lámina de zinc por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2 . Sustitución de estructura de metal negro por metal galvanizado



FOTO 3. Sustitución de puerta de metal




FOTO 4. Mantenimiento a balcones de metal.



FOTO 5. Sustitución de canal de pvc, pescante del canal y la bajada



FOTO 6. pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Nueva del Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva del Norte, Los Amates, Izabal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0470-43	FECHA:	21/03/2024



FOTO 7. Reparación de plancha de concreto en patio.



FOTO 8. Sustitución de plafoneras y focos ahorradores



FOTO 9. Reparación de cocina



FOTO 10. Repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

