

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NACIMIENTO RÍO LOS ESPINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0474-43	FECHA:	27/05/2024



ESTRUCTURA DE TECHO INSTALADA



PUERTAS DE METAL REPARADAS



ESTRUCTURA DE METAL PARA VENTANA REPARADA



VENTANAS INSTALADAS



PISO DE TORTA DE CONCRETO SUSTITUIDO



NUEVOS ACCESORIOS DE SANITARIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucas Quiroz Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NACIMIENTO RÍO LOS ESPINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0474-43	FECHA:	27/05/2024



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



DEPÓSITO DE AGUA INSTALADO



PORTÓN PRINCIPAL, CAMBIO DE MALLA, CAMBIO DE PLANAS, LIJADO, CEPILLADO Y PINTADO.



ESTUFA RURAL REPARADA



PILA NUEVA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



TECHO INSTALADO CON SOPORTE DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Lucas Quizai Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

