



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0475-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustrucción de puerta de 90 por 2 metros



Foto 4: Sustrucción de puertas de los servicios sanitarios de 68 por 2.18 metros



Foto 5: Sustrucción de chapas



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ericka Pascual Vanegas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0475-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 9: Sustitución de estufa rural



Foto 10: Sustitución de pila de un lavadero




Foto 11: Sellado de grietas y fisura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ericka Paswal Vanegas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Alfonso...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

