



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANACO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0729-43	FECHA:	



Reparacion de muro perimetral de block



Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso



Fabricacion e instalación de puerta de rejas



Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Reparación de muro de contencion

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Lopez



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público