



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANACO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0729-43	FECHA:	



Reparacion de muro perimetral de block



Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso



Fabricacion e instalación de puerta de rejas



Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Reparación de muro de contencion




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

