

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Filo Toltec, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1879-43	FECHA:	20 de septiembre de 2,024



Foto 1: cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3.1: Sustitución de chapas



Foto 3.2: Sustitución de puerta



Foto 3.3 Sustitución de portón



Foto 4 Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*Glady's Diaz Pérez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Filo Toltec, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1879-43	FECHA:	20 de septiembre de 2,024




Foto 5 Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5.2 Sustitución de inodoros



Foto 7: Reparación o sustitución de azulejos



Foto 8: Reparación de cocina



Foto 9: Reparación de repello



Foto 10: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*Glady's Diaz Perez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

