



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Filo Toltec, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1879-43	FECHA:	08 de noviembre de 2,024




Foto 1: cubierta de lámina




Foto 2: Estructura de techo



Foto 3.1: Sustitución de chapas



Foto 3.2: Sustitución de puerta



Foto 3.3: Sustitución de portón



Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladys Diaz Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Filo Toltec, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1879-43	FECHA:	21 de noviembre de 2,024




Foto 5: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5.2: Sustitución de inodoros




Foto 7: Reparación o sustitución de azulejos



Foto 8: Reparación de cocina



Foto 9: Reparación de repello



Foto 10: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladys Diaz Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

