



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aidea Filo Toltec, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1879-43	FECHA:	16 de diciembre de 2,024



Foto 1: cubierta de lámina




Foto 2: Estructura de techo




Foto 3.1: Sustitución de chapas



Foto 3.2: Sustitución de puerta



Foto 3.3 Sustitución de portón



Foto 4 Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Filo Toltec, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1879-43	FECHA:	16 de diciembre de 2,024



Foto 5: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5.2: Sustitución de inodoros




Foto 7: Reparación o sustitución de azulejos



Foto 8: Reparación de cocina



Foto 9: Reparación de repello



Foto 10: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gladys Díaz Pérez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

