



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ELPOLVORÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1890-42	FECHA:	26/04/24



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PISO




SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE





REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



REPARACIÓN RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Consejo Escolar PAIN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ELPOLVORÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1890-42	FECHA:	26/04/24



REPARACIÓN DE CERCO DE ALAMBRE DE PÚA



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITOS DE AGUA



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS




PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así dar lugar al número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CAE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

