



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1962-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado y pintado)



Foto 4: Sustitución de chapa



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OEP  
Escuela Oficial Rural Mixta  
J.V.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



JACIÓ DEFICIENCIAS DETERMINAC

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1962-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 7: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 8: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito.



Foto 9: Pintura en muro exterior




Foto 10: Mantenimiento a estructura de puerta de servicio Sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
 Director/a del Centro Educativo Público  
 Escuela Oficial Rural Mixta  
 Montufar, Los Amates, Izabal  
 I.V.

*[Signature]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

