

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1962-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado y pintado)



Foto 4: Sustitución de chapa



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta J.V.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

JACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAC

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1962-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 8: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito.



Foto 9: Pintura en muro exterior




Foto 10: Mantenimiento a estructura de puerta de servicio Sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

