



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPO DOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1965-43	FECHA:	20/04/2024



Sustitución de Lámina



Mantenimiento a Estructura de Soporte de Metal




Mantenimiento a Estructura



Sustitución de Chapa



Sustitución de portones de Metal



Mantenimiento a balcones de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Cáceres

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPO DOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1965-43	FECHA:	20/04/2024



Sustitución de canales de PVC



Sustitución de bajada de agua Pluvial de metal por tubo PVC



Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Sustitución de Accesorios y Tapadera de Inodoro



Mantenimiento a Puertas de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Cáceres
 Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

