



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPO DOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1965-43	FECHA:	31/05/2024




Sustitución de Lámina



Mantenimiento a Estructura de soporte de metal



Mantenimiento a Estructura



Sustitución de Chapa



Sustitución de Portones de Metal



Mantenimiento a Balcones de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Cáceres

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPO DOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1965-43	FECHA:	31/05/2024



Sustitución de Canales de PVC



Sustitución de Bajada de Agua Pluvial de Metal por Tubo PVC



pintura a Muros Exteriores e Interiores



Sustitución de Accesorios y Tapadera de Inodoro



Mantenimiento a Puertas de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Cáceres
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

