



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IZABAL, LOS AMATES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-2325-43	FECHA:	26/04/2,024



1) LA LÁMINA ESTA OXIDADA Y ROTA POR TENER MAS DE 20 AÑOS DE SERVICIO



2) EL SOPORTE ES DE MADERA RUSTICA CON POLILLA Y PODRIDA



3) VENTANAS DETERIORADAS, OXIDADAS Y DESAJUSTADAS



4) BALCONES CON ÒXIDO Y DESAJUSTADOS



5) EL PISO ESTA CON GRIETAS DETERIORADOS Y ES NECESARIO SUSTITUIRLO



6) LAS PAREDES DE LA ESCUELA NECESITAN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR YA QUE NO SE HAN PINTADO DESDE HACE MUCHO TIEMPO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dalila Elizubeth Alvarado Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

