



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IZABAL, LOS AMATES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-2325-43	FECHA:	15/08/2024



1) LA LÁMINA ESTA OXIDADA Y ROTA POR TENER MAS DE 20 AÑOS DE SERVICIO



2) EL SOPORTE ES DE MADERA RUSTICA CON POLILLA Y PODRIDA



3) VENTANAS DETERIORADAS, OXIDADAS Y DESAJUSTADAS



4) BALCONES CON ÓXIDO Y DESAJUSTADOS



5) EL PISO ESTA CON GRIETAS DETERIORADOS Y ES NECESARIO SUSTITUIRLO



6) LAS PAREDES DE LA ESCUELA NECESITAN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR YA QUE NO SE HAN PINTADO DESDE HACE MUCHO TIEMPO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daly Elizabeth Alvarez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

